

写真番号

1



備考 水切り金物の釘の浮き

写真番号

2



備考 シーリング材の破断

写真番号

3



備考 葺き材の著しい変色

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 陸屋根の防水保護層の広範囲なひび割れ

写真番号

6



備考 前写真の近景



写真番号

7



備考 陸屋根のモルタル笠木のひび割れ

写真番号

8



備考 前写真の近景

写真番号

9



備考 葺き材の剥がれ

写真番号

10



備考 葺き材の剥がれ

写真番号

11



備考 葺き材の変色・苔の繁茂等によるものと推測

写真番号

12



備考 葺き材の変色



写真番号

13



備考 葺き材の欠損

写真番号

14



備考 前写真の近景

写真番号

15



備考 葺き材の著しいひび割れ

写真番号


16



備考 前写真の近景

写真番号

17



備考 葺き材の変色・苔の繁茂等によるものと推測

写真番号

18




備考 葺き材の変色



写真番号

19



備考 トップライト取り合い部シール材の破断

写真番号

20



備考 前写真の近景

写真番号

21



備考 葺き材の変色及びひび割れ

写真番号

22



備考 葺き材のひび割れ

写真番号

23



備考 防水保護層の著しい劣化

写真番号

24



備考 前写真の近景