

写真番号

1



備考 基礎の著しいひび割れ・床下側にも同様の事象有り

写真番号

2



備考 前写真の近景

写真番号

3



備考 基礎の著しいひび割れ・床下側に著しいひび割れ有り

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 基礎の欠損

写真番号

6



備考 前写真の近景

写真番号

7



備考 鉄骨の塗膜の剥落及び錆の発生

写真番号

8



備考 前写真の近景

写真番号

9



備考 基礎のひび割れ

写真番号

10



備考 前写真の近景

写真番号

11



備考 基礎貫通部の防水未措置

写真番号

12



備考 前写真の近景

写真番号

13



備考 斫り跡

写真番号

14



備考 斫り跡

写真番号

15



備考 基礎の蟻道跡・床下側に蟻害及び木部の腐朽有り

写真番号

16



備考 前写真の床下側・土台等木部の蟻害、蟻道

写真番号

17



備考 配管貫通部の隙間

写真番号

18



備考 前写真の近景

<p>写真番号 19</p>  <p>備考 基礎の著しいひび割れ・反対側に著しいひび割れ有り</p> <p>写真番号</p> <p>備考</p>	<p>写真番号 20</p>  <p>備考 前写真の近景</p> <p>写真番号</p> <p>備考</p>
<p>写真番号</p> <p>備考</p>	<p>写真番号</p> <p>備考</p>
<p>写真番号</p> <p>備考</p>	<p>写真番号</p> <p>備考</p>
<p>写真番号</p> <p>備考</p>	<p>写真番号</p> <p>備考</p>