


写真番号

1



備考 木製サッシの破損及び開閉不良・室内側に水染み跡有り

写真番号

2



備考 前写真の近景

写真番号

3



備考 前写真の反対・室内側

写真番号

4



備考 配管貫通部の防水未措置

写真番号

5



備考 外装材の隙間・室内側クロスにひび割れ有り

写真番号

6



備考 前写真の近景・鏡による写真

写真番号

7



備考 底板の剥がれ・雨水の吹上げによる可能性も有るが雨漏りによる可能性も有り

写真番号

8



備考 前写真の底板側

写真番号

9



備考 シーリング材の表面塗装のひび割れ・室内側に建具枠に水染み跡有り

写真番号

10



備考 前写真の近景

写真番号

11



備考 前写真の反対側

写真番号

備考