

写真番号

1



備考 破風及び軒天の著しい変色・雨漏りの可能性有り

写真番号

2



備考 塗装の剥がれ

写真番号

3



備考 軒天の水染み跡・風雨の吹上げ等による可能性があるが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 軒天に水染み跡・雨漏りによるものと推測

写真番号

6



備考 前写真の近景

写真番号

7



備考 出窓屋根裏側木部の腐食

写真番号

8



備考 前写真の近景

写真番号

9



備考 軒天の水染み跡・腐朽・塗装の剥がれ

写真番号

10



備考 軒天の水染み跡・風雨の吹上げ等による可能性があるが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

11



備考 軒天の水染み跡・樋からのオーバーフローによる可能性があるが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

12



備考 前写真の直上外側（見下げ撮影）・外壁間隙・ドレン廻りにシーリング材の未施工

写真番号

13



備考 軒天の水染み跡・風雨の吹上げ等による可能性があるが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

14



備考 軒天材の隙間

写真番号

15



備考 軒天塗装の剥れ有り

写真番号

16



備考 破風板及び軒天の腐朽・雨漏りによる可能性有り

写真番号

17



備考 軒天の水染み跡及び破損・風雨の吹上げ等による可能性があるが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

備考