

写真番号

1



備考 防水保護層の著しいひび割れ

写真番号

2



備考 前写真の近景

写真番号

3



備考 防水保護層の変色

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 防水保護層の著しい剥がれ

写真番号

6



備考 前写真の直下室内に水染み跡有り

写真番号

7



備考 排水口の詰り

写真番号

8



備考 防水保護層の浮き

写真番号

9



備考 バルコニー防水保護層の変色

写真番号

10



備考 前写真の直下軒天の水染み跡

写真番号

11



備考 バルコニー床面支持部材に錆有り

写真番号

12



備考 床面に著しいコケの発生・排水口の詰まり

写真番号

13



備考 防水保護層の膨れ

写真番号

14



備考 床面のひび割れ

写真番号

15



備考 防水保護層のひび割れ

写真番号


16



備考 防水層ひび割れ・ドレンの詰まり・笠木の錆

写真番号

17



備考 塩ビシートへの膨れ

写真番号

18



備考 前写真の近景