

写真番号

1



備考 土台等木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

2



備考 土台等木部の腐朽・カビによるものと推測

写真番号

3



備考 束柱のズレ、浮き有り

写真番号

4



備考 土台等木部の腐朽

写真番号

5



備考 配管貫通部の水染み跡・給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

6



備考 木部の蟻害

写真番号

7



備考 床下の根がらみ貫に、床束への釘固定の外れ

写真番号

8



備考 断熱材の落下

写真番号

9



備考 水染み跡・雨漏りによる可能性有るが、給排水管からの漏水による可能性も有り

写真番号

10



備考 基礎の欠損

写真番号

11



備考 床根太等木部の水染み跡・給排水管からの漏水による可能性有り・基礎の欠損

写真番号

12



備考 土台等木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

13



備考 土台等木部の蟻害、蟻道

写真番号

14



備考 前写真の床上部・木枠の蟻害

写真番号

15



備考 土台等木部の蟻害、蟻道

写真番号

16



備考 木部の水染み跡・給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

17



備考 床下地板等木部の水染み跡・設備機器からの漏水による可能性が有るが、給排水管からの漏水による可能性も有り

写真番号

18



備考 床スラブ・基礎立ち上がり部断熱材の水染み跡・結露若しくは降雨時の浸水による可能性が有るが、給排水管からの漏水による可能性も有り

写真番号

19



備考 地盤面の水溜り・給排水管からの漏水による可能性有り・オーバーフロー管の脱落（赤矢印）

写真番号

20



備考 前写真の近景

写真番号

21



備考 土台等木部の蟻害、蟻道

写真番号

22



備考 前写真の近景

写真番号

23





備考 土台等木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

24



備考 床下地材及び土台の水染み跡・雨漏りによる可能性が有るが、給排水管からの漏水による可能性も有り

写真番号 25	写真番号 26
	
備考 鉄筋の破断、露出	備考 床スラブの水溜まり・給排水管からの漏水の可能性有り
写真番号	写真番号
備考	備考
写真番号	写真番号
備考	備考