

写真番号

1



備考 天井裏面の水染み跡・釘からの結露の可能性もあるが、雨漏りの可能性も有り

写真番号

2



備考 天井裏の写真：床下地板及び梁の水染み跡・雨漏りの可能性有り

写真番号

3



備考 小屋裏木部に水染み跡

写真番号

4



備考 ボードの水染み跡・給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

5



備考 水染み跡・雨漏りの可能性有り

写真番号

6



備考 木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り



写真番号

7



備考 梁等木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

8



備考 梁等木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号


9



備考 天井裏面断熱材に水染み有り・雨漏りによる可能性有り

写真番号

10



備考 屋根板、梁に水染み跡

写真番号

11



備考 天井裏面の水染み跡

写真番号

12



備考 防水紙の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

13



備考 梁等木部の染み跡（赤矢印）・雨漏りによる可能性有り・天井ボード裏面のモノは小動物の糞等の可能性有り（赤丸部）

写真番号

14



備考 木部の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

15



備考 野地板の腐食・雨漏りによる可能性有り

写真番号


16




備考 野地板の腐食・雨漏りによる可能性有り

写真番号

写真番号



備考



備考