

写真番号

1



備考 水栓金具からの漏水

写真番号

2



備考 手洗い器配水管からの漏水跡

写真番号

3



備考 床の水染み跡・排水管の詰まりにより漏水

写真番号

4



備考 床下地材の梁際に水浸み跡・給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

5



備考 土台等木部の水染み跡・給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

6



備考 配管の外れ