

写真番号

1



備考 給湯器下部からの漏水

写真番号

2



備考 水栓金具からの漏水・パッキンの不具合によるものと推測

写真番号

3



備考 水道メーターのパイロットの回転有り

写真番号

4



備考 排水桝内の堆積物

写真番号

5



備考 排水桝内の植物等の繁茂

写真番号

6



備考 排水桝内の排水の滞留