

写真番号

1



備考 木製デッキの蟻害

写真番号

2



備考 木製デッキの腐朽

写真番号

3



備考 ウッドデッキの蟻害

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 放置柵の蟻害

写真番号

備考